




1. Позиция 6 препокрива поз.5 мин 20 см.
2. Гнездата за главите на винтовете предварително се фрезова.
3. Преди монтиране на позиция 9 да се положи по периметъра контактната плоскост подходящ силикон.
4. Размерите са в мм.
5. Позиция 2 включва стоманобетонна плоча, битумен грунд, пароизолация, топлоизолация XPS, армирана замазка за наклон, битумен грунд, 2 пласта хидроизолация

		"БОГОЕВ Консулт"ЕООД		София -п.к. 1324, жк Люлин, бул. "Джавахарлал Неру" №29, офис 53 тел 0889356919 e-mail: bogoevconsult@abv.bg,		
Обект		Основен ремонт на МУЗЕЙНА СГРАДА, гр.Тервел, Община Тервел, Област Добрич, ул. „Хан Аспарух”№30				
Възложител:		ОБЩИНА ТЕРВЕЛ				
Проектант:		инж. Р. Енкин				
Съгласували:						
Арх.	инж. Г. Гърдев		ЕЕ.	инж. М. Богоев		
Ел.	инж. Р. Кременска		ПБ	инж. П. Тотев		
ВиК	инж. А. Раева		ПБЗ	инж. Р. Енкин		
ОВиК	инж. М. Богоев		ПУСО	инж. П. Тотев		
Чертеж:		Детайл за обшивка на борд				М 1:5
Част:		КОНСТРУКЦИИ		05 .2017г.	ФАЗА: ТП	Лист: 2/2